

NÁVOD

NA OBSLUHU

ZDROJE

LBS 80

A PKM – 101/

PKM - 1B

Dodavatel a servis:

PROWELD – Hana Pospíšilová
Štěpaňákova 723/6
719 00 Ostrava - Kunčice
Telefon: +420 737 920 600, +420 603 491 549
www.proweld.cz
proweld@proweld.cz



Prohlášení o shodě

*My: Pospíšilová Hana - PROWELD, Michálkovická 2031/109D , 710 00 Ostrava 10,
(obchodní jméno, adresa, IČO)
provozovna Štěpaňákova 6, 719 00 Ostrava - Kunčice
61971910*

tímto prohlašujeme,

že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Svařovací zařízení pro přivařování svorníků

LBS 80

Výrobní číslo

Rok výroby

Svařovací pistole kontaktní, resp. zdvihová, pro přivařování svorníků

PKM - 1B, resp. PHM - 1A, PIM - 1A (PKM - 101)

Výrobní číslo

Rok výroby

Parametry: Kapacita 90.000 mF, U₀ = 30 V, U₂ = 50 V 200 V, I₂ = 16 kA, IP 23

*Výrobce: BTH - TECH GmbH, Ohmstrasse 3, D - 852 21 Dachau Německo
(obchodní jméno, adresa, IČO)*

*Popis a účel použití: Jedná se o jednoúčelové svařovací zařízení pro přivařování svorníků
v průměrovém rozsahu 2 mm - M 8 (10 mm).*

Svařovací zařízení s pistolí obsahují navíc zemnicí kabelaci a příslušenství

*Příslušná nařízení vlády (NV): NV č.168/1997 Sb. ve znění NV č.281/2000 Sb.,
NV 169/1997 Sb. ve znění NV 282/2000 Sb. a NV 170/1997 ve znění 282/2000 Sb.
(odkazy na další NV aplikovaná na zařízení)*

*Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace:
EN 50199, EN 55011, EN 60204 - 1, EN 6097 - 1, EN 292 - 1, EN 292 - 2*

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný .

Toto Prohlášení o shodě platí pouze pro svařovací zařízení a svařovací pistoli shora uvedenou, je nepřenosné a vybavené pouze originálními díly výrobce.

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12, odst. 4 a) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění

702 00 Ostrava, 04. 01. 2013

Ing. David Pospíšil, EWE, IWE



Přivařování hrotovým zážehem (kondenzátorovým výbojem)

- ✓ Principiálně se jedná o technologii přivařování elektrickým obloukem. Zdrojem svařovacího proudu však není transformátor, ale kondenzátorové baterie. Systém funguje tak, že při nízkém napětí cca 20 V se nabijí kondenzátorové baterie na požadovanou kapacitu. Standardně je to 44.000, 66.000, 90.000 nebo 135.000 μ F (liší se dle výrobce). Velikost kapacity kondenzátorů dle max. přivařovaného průměru svorníku.
- ✓ Před započetím provádění přivařování svorníků tímto způsobem je nutné zkонтrolovat kvalitu a druh základního materiálu. Obecně je možné přivařovat nebo kombinovat ocel, korozivzdorná ocel a mosaz a hliník na hliník. Mimo tyto základní a doporučené materiálové kombinace je možné, po odzkoušení, provádět také přivařování na měď, litiny, atd.
- ✓ Při svaru dochází k vybití celé kapacity kondenzátorů, přičemž se nastavuje pracovní napětí na kondenzátoru 50 – 200 V (dle průměru).
- ✓ Krátký svařovací čas cca 1 – 3 msec umožňuje přivařování svorníků i jiných součástí, přičemž dochází k minimálnímu prohřátí základního materiálu. To umožňuje svary na plechy tloušťky od 1 mm, u oceli od cca 0,8 mm.
- ✓ Parametry svaru jsou svařovací proud cca 2 - 13 kA a svařovací čas cca 1 – 3 msec.

Svařovací pistole

- ✓ Součástí funkčního kompletu je mimo svařovací zdroj rovněž svařovací pistole. Tato slouží spolu se zemnicí kabelací k přenesení svařovacího proudu od zdroje a zpět k němu.
V případě problémů s nedostatečným průtokem svařovacího proudu projevující se nedostatečným svarem, je nutné kontrolovat kabelaci svařovací pistole i zemnicí kabelace. Toto je potřebné provést i v případě, že svařovací stroj signalizuje pomocí LED diod kontakt mezi svorníkem a zemnicí kabelací.
Kabelace může být na jednom či více místech porušena a přenos proudu je nedostatečný.
- ✓ Součástí svařovací pistole je výměnná kleština (dle průměru přivařovaného svorníku). Tato umožňuje přenos svařovacího proudu do svorníku.
Vzhledem k tomu je velmi důležité udržovat kleštinu v dobré kondici, neboť vzhledem ke krátkému svařovacímu času v případě ztrát při přenosu svařovacího proudu se toto projeví ve výsledné pevnosti přivařovaného svorníku.
Orientační životnost je 2000 – 5000 ks svarů. Jedná se však pouze o orientační životnost, neboť jsou známy případy, kdy kleština vydrží až 30.000 ks svarů. Bohužel se objevují na trhu různé varianty provedení kleštin. Variabilita však nespočívá ve tvaru, ale v materiálovém provedení.
Kvalitní kleština je slitina mědi, bronzu a zirkonu, u takovéto je možno kalkulovat s dlouhodobější životností.
Nekvalitní provedení je z mědi, mosazi. Kleština dle druhu materiálu má potom trvanlivost 100, 500 max. 1000 ks přivařených svorníků.
- ✓ Po navaření svorníku je nutno vytahovat svařovací pistoli kolmo. Provádí-li se



tato činnost jinak, kleština zvětší svůj půměr a ztrácí schopnost držet svorník,

což má za následek v první fázi opalování závitu přivařovaných svorníků a v další fázi chybné svary.

- ✓ Mimotechnicky vyjádřeno: pokud při zasouvání svorníků do kleština neklade tato odpor, jde do ní volně je potřeba provést renovaci kleštiny nebo tuto vyměnit.

Zasouvá- li se svorník do kleštiny ztluha, je vše v pořádku.

Zemnicí kabelace

- ✓ Opomíjenou součástí je rovněž zemnicí kabelace, která se pomocí bajonetového uzávěru připojuje ke svařovacímu stroji, a kleštěmi na základní materiál. Bajonetová koncovka i v případě poškození opálením nezpůsobuje výrazné ztráty a mimo snížení funkčnosti (nelze odpojit od svařovacího stroje) není výrazným problémem. Pouze v případě bajonetových koncovek 25 mm² dojde brzy k téměř úplnému shoření nebo takovým škodám, že dále nelze bajonet upevnit do svařovacího stroje.
Zemnicí kleště, kterými se kabelace připojuje k obrobku mají podstatný vliv na funkčnost kompletu. V případě jejich nadměrného poškození opálením, nedochází k dobrému přenosu proudu mezi základním materiálem a kabelací a vznikají ztráty, které mohou způsobit nekvalitní provedení svarů. Často, z důvodu usnadnění práce, jsou originální zemnicí kleště vyměněny za svorky užívané pro svařování metodami MIG, MAG, apod.
Toto může fungovat. Je však nutno podotknout, že u metod MIG,... se užívá svařovací proud 200 – 500 A. Svařovací proud u kondenzátorového přivařování je až 13.000 A, byť po dobu 1 – 3 msec.
- ✓ Umístění zemnicích klešťí doporučujeme uhlopříčně na výrobku, resp. do kříže. Důvodem je vytvoření rovnoměrného elektromagnetického pole, zamezující foukání oblouku směrem od zemnění.

Svařovací stroj

- ✓ Svařovací stroj (dle výrobce) není náchylný k podpětí v síti. Dobíjení kondenzátorů cca 20 – 40 V.
Naopak problém může způsobit přepětí. Toto může zachytit síťová pojistka stroje nebo varistor. Vzhledem k různorodosti velikosti a délky přepětí, mimo shora uvedené ochrany proti přepětí, může v některých případech způsobit poškození dobíjecího dílu, ale také řídící desky.
Tento problém se ve zvýšené míře projevuje obvzlášť na stavbách (přenosné rozvodové skříně) nebo při použití elektrostanic- generátorů.
Doporučujeme mezi zásuvku a síťovou kabelace stroje vložit prodlužovačku s přepěťovou ochrannou. Tato neřeší všechny možné problémy vzniklé při přepětí, ale může snížit jejich počet nebo následky.
- ✓ Při závadě projevující se tím, že po zapnutí svařovacího stroje síťovým spínačem tento nereaguje, může být závada na síťové kabelaci (nutno neprodleně vyměnit) případně může být uvolněný kontakt na síťovém trafu.

- ✓ Celkově při jakémkoliv závadě  **prodejem a tedy i ve většině**

je dobré po konzultaci s případů autorizovaným

servisem, svařovací stroj odpojit od sítě a zkontrolovat po demontáži krytu všechny kontakty, případně pojistky. Při eventuální výměně pojistek, je potřebné osazovat pojistkami se stejnými hodnotami. Při záměně toto může způsobit poškození řídících systému stroje.

Náhradní díly

- ✓ Pokud po splnění zásad pro tento druh svařování (volba vhodných svorníků a základního materiálu), kontrole shora uvedeného, kabelace pistole a zemnění, kleštin, ... stále svary nesplňují pevnostní požadavky je nutné zkontrolovat také stav pozičního nátrubku nebo trojnožky, resp. dílu, který zajišťuje vymezení polohy svařovací pistole vůči základnímu materiálu. Při svařování dochází rozstřikem taveniny, zahříváním i mechanicky k jeho poškozování, což se projevuje zpočátku ztrátou kolmosti přivařovaných svorníků, snížením přesnosti v případech užití šablony a v konečné fázi nízkou pevností přivařených dílů.
- ✓ Je- li nevyhovující kolmost a přesnost přivařených svorníků, je možnou příčinou opotřebování součástí svařovací pistole. Bud' se jedná o poziční nátrubek (viz. předešlý bod), nebo v další fázi mechanicky opotřebované díly svařovací pistole, které toto mohou způsobovat. Jedná se ve většině případů o vedení, píst nebo deformovaný kryt pistole.
- ✓ Pro zvýšení přesnosti a zaručení kolmosti doporučujeme užití nátrubku s možností kontroly a nastavení souososti vůči svařovací pistoli.
- ✓ V případě potřeby svařovat v blízkosti hrany, doporučujeme užití úhelníkového prodloužení. To umožňuje přivařování svorníků cca 2 mm od hrany.
- ✓ Doporučujeme polohování pomocí šablony (viz. článek přivařování na šablonu).

Polarita

- ✓ Je dobré rovněž znát polaritu užívaného svařovacího stroje, neboť tato může být normální svorník je katoda (-) a zemnění anoda (+), nebo obrácená svorník anoda (+) a zemnění katoda(-).
Polarita má vliv na výsledky svaru, obzvláště v případech trýskaného materiálu, pozinkovaného plechu, apod.
Je- li polarita jiná než u svařovacích strojů určených pro svařování MIG/ MAG nebo WIG může elektromagnetické pole vznikající v okolí kabelace těchto svařovacích strojů způsobovat závady na stroji pro přivařování svorníků nebo snížení kvality svarů.
- ✓ Proto je nutné dbát zvýšené pozornosti oddělení pracovišť pro přivařování svorníků a jiného svařování nebo zastavení jiných svářecských prací provádí. li se přivařování svorníků.
Vážné škody mohou vzniknout i tehdy, svařuje- li se strojí s opačnou polaritou na plech, na který jsou připnuty zemnicí kleště zdroje pro přivařování svorníků, i když je vypnut. To je způsobeno tím, že část svařovacího proudu je vedená zemněním do tohoto zdroje.
- ✓ **Vzhled svaru**
- ✓ Při požadavku na zlepšení vzhledu přivařeného svorníku v okolí spoje, je možné toto zabezpečit vytvořením separační vrstvy, doporučujeme vodu se saponátem. Při svaru dojde k ochlazení rozstřikované taveniny a tato se následně nepřilepí na základní materiál.



Návod na obsluhu svařovacího zdroje LBS 80 a PKM - 101/PKM-1B

Technická data svařovacího zařízení typ LBS 80:

svařovací způsob kondenzátorový výboj, hrotový zážeh
svařovací zdroj kondenzátor 90.000 mikro F
svařovací čas 1 - 3 msec.
svařovací rozsah pr. 2 - M 8 (10)
ukazatel napětí digitální
materiál ocel, nerez, mosaz a hliník
kadence dle nasazení až 20 ks/ min
připojení 230 V / 50 Hz, 10 A
váha 13,5 kg

Technická data svařovací pistole PKM – 101/PKM - 1B

svařovací rozsah 2 - 8 (10)
svařovací způsob kontaktní
materiál ocel, nerez a žáruvzdorná ocel hliník, mosaz a pozinkovaný plech
délka trnů 6 - 50 standart
délka kabelace 6,5 m, standart
váha 0,6 kg
průměr 40 mm
dílčí průměr 34 mm



1.1. Všeobecné podmínky

Tento návod je určen pro svařovací zařízení LBS 80 a svařovací pistoli PKM - 101/PKM-1B. Obsluha musí být seznámena s tímto návodom, před započetím práce, aby byl zaručen bezpečný a bezporuchový provoz. Při problémech a těžkostech při přivařování svorníků volejte odborný personál firmy PROWELD. Popis, vyobrazení a technická data odpovídají stavu výroby těchto svařovacích zařízení k datu 03.12.2005. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.

1.2. Části svařovacího zařízení

Části svařovacího zařízení jsou LBS 80 svařovací zdvoj a PKM – 101/ PKM - 1B svařovací pistole.

1.3. Popis svařovacího zařízení

Svařovací zařízení pro přivařování svorníků LBS 80/ PKM - 101 (PKM – 1B) pracuje způsobem kondenzátorového výboje a přivařuje součásti na bázi kovu a barevné kovy na podkladový materiál. Svařovací pistole PKM - 101/PKM-1B je ruční pistole. Pro různá nasazení je nutno použít speciální kleštinu. Tato pistole pracuje jako kontaktní. Přivařované elementy dle DIN 32501, resp speciální díly jsou z oceli, nerez, mosazi nebo hliníku. Díky delšímu svařovacímu času může být přivařováno rovněž na problematické povrchy, pozinkovaný plech, a jiné. Rovněž je možno přivařování na hliník.

1.4. Popis kontaktního způsobu přivařování

Svařovací pistole PKM – 101/PKM - 1B je ruční svařovací pistole. Tlačítko spouští svařovací proces.

Přivařované elementy jsou usazeny na obrobek v pistoli. Po zapnutí svařovacího proudu se zažehne elektrický oblouk, díky jehož roztáhnutí je přivařen svorník. Protitlak v pistoli umožňuje zatlačení přivařovaného dílu do taveniny.

Tento proces trvá cca 1,5 - 3 msec. Vlivem delšího hoření elektrického oblouku je možno přivařovat rovněž na obtížné a problematické povrchy.

1.5 Svařovací elementy

Se svařovací pistolí PKM - 101 mohou být přivařovány díly dle DIN 32501 jako i jiné součásti. Podmínkou je zážehová špička v tolerancích dle DIN 32501.

Další pokyny:

- průměr přivařovaného dílu musí být menší než 10 mm
- délka přivařovaných elementů je cca 6 - 40 mm, standart
- pro každý přivařovaný průměr je odpovídající kleština

1.6. Materiálové kombinace

Materiál svorníku	Základní materiál				
	ISO/TR 15608 mat. sk. 1 až 6, 11.1	ISO/TR 15608 mat. sk. 1 až 6, 11.1 a pozinkované a povlakováné ocelové plechy tl. povlaku 25 µm	ISO/TR 15608 mat. sk. 8	Měď a bezolovnaté slitiny, např. CuZn37 (CW508L)	ISO/TR 15608 mat. sk. 21 a 22
<i>S235 4.8 svařitelný</i>	Zaručeně svařitelný pro všechna použití A	Svařitelný s omezením B	Zaručeně svařitelný pro všechna použití A	Svařitelný s omezením B	Nesvařitelný
<i>1.4301 1.4303</i>	Zaručeně svařitelný pro všechna použití A	Svařitelný s omezením B	Zaručeně svařitelný pro všechna použití A	Svařitelný s omezením B	Nesvařitelný
<i>CuZn37 (ISO norma není)</i>	Svařitelný s omezením B	Svařitelný s omezením B	Svařitelný s omezením B	Zaručeně svařitelný pro všechna použití A	Nesvařitelný
<i>EN AW-Al99,5</i>	Nesvařitelný	Nesvařitelný	Nesvařitelný	Nesvařitelný	Svařitelný s omezením B
<i>EN AW-AlMg3</i>	Nesvařitelný	Nesvařitelný	Nesvařitelný	Nesvařitelný	Zaručeně svařitelný pro všechna použití A

A Například pro přenos síly
B Pro přenos síly



(Když nesvítí po zmáčknutí tlačítka je zřejmě poškozená řídící kabelace nebo mikrospínač)

LED- Magnet

LED svítí po připojení svařovací pistole s elektromagnetem pro zajištění zdvihu.
(Když nesvítí je poškozená řídící kabelace nebo elektromagnet)

A.6. Připojení



Popis: Silový svařovací vodič, bajonetová kocovka

Funkce: Připojení silové svařovací kabelace svařovací pistole



Popis: Řídící kabelace, 7- mi kolíková koncovka

Funkce: Připojení řídící kabelace svařovací pistole



Popis: Zemnicí kabelace, bajonetová koncovka.

Funkce: Připojení zemnicí kabelace.

A.7. Pojistky

Pojistky na svařovacím zařízení jsou umístěny na zadní straně svařovacího zdroje.

Pojistka F1: 4A rychlé, 250 V

Pojistka F2: 1A středně pomalá, 250 V

Pojistka F3: 250mA, rychlé 250 V

Pojistka F4: 4A rychlá, 250 V



Bezpečnostní upozornění: Vyměněné pojistky nutno zlikvidovat a již nepoužívat.

B. Svařovací pistole



B. Nastavení svařovací pistole PKM - 101

B.1. Nastavení kleštiny

Dodávané svařovací zařízení jsou vybaveny příslušenstvím C 8, které obsahuje kleštiny (M 3 - M 8 STD). Tyto odpovídají rozměrům přívařovaných elementů, resp. dodávaných svorníků a jiných součástí dle DIN 32501.

- Volba svařovací kleštiny musí odpovídat přívařovanému dílu.

V případě potřeby přívařovat atypické díly, je nutno použít speciální kleštinu.



Bezpečnostní upozornění: Před vložením kleštiny do pistole musí být hlavní spínač vypnut!

- Po zasunutí kleštiny do pistole, je nutné dotáhnout převlečnou matici pomocí nástrčného klíče.

B.2. Nastavení přítlaku

- Po nastavení kleštiny a jejího nasazení do svařovací pistole je nutno nastavit přítlak na pistoli. Toto se provádí pomocí šroubu v zadní části pistole.

Přestože je tabulka udávající nastavení dle průměru a materiálové kombinace, nastavování přítlaku je většinou individuální a je stanovováno dle pevnostních zkoušek přívařovaného svorníku.



Tabulka nastavení

* Hodnoty nastavení hledejte dle průměru a materiálu v níže uvedené tabulce

* Symboly označení v tabulce - 1 - 6 přítlak

- nelze přivařit

Materiálové kombinace, které jsou uvedeny v tabulce jako nemožné, nebo i jiné materiálové kombinace, které nejsou uvedeny v tabulce je nutno odzkoušet. Jsou svařitelné podmíněně.

Základní materiál	Materiál svorníku																			
	Ocel poměděná						Nerez				Mosaz					Hliník				
	Průměr svorníku																			
	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8
Ocelový plech	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ocelový plech pozink	2	3	4	5	-	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nerezový plech	1-2	1-2	2	2	-	1-2	1-2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mosazný plech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3-4	3-4	3-4	-	-	-	-	-	-	
Hliníkový plech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4-5	4-5	4-5	-	-	

C.Obecné pokyny, připojení zemnícího kabelu, svařovací pistole, atd.

C.1. Připojení zemnícího kabelu



Vzhledem k elektromagnetickému poli, ovlivnitelnému polohou umístění zemnicích kleští, je doporučováno následné rozmištění na podkladovém materiálu a dle následujících pokynů zapojeny:



C.2. Zapojení svařovací pistole



Před zapojením svařovacího vodiče a řídící kabelace vypněte svařovací zdroj.

C.3. Nastavení dobíjecího napětí

Dobíjecí napětí je nastavováno pomocí regulátoru napětí na svařovacím zařízení. Nastavení přibližných hodnot je popsáno v přiložené tabulce.

Základní plech	Materiál svorníků																			
	Ocel poměděná St37-3k				Nerez 1.4301, 1.4303				CuZn				AlMg3							
Průměr svorníku																				
	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8	3	4	5	6	8
Ocelový plech	3-4	4-5	6-7	8-9	-	3-4	4-5	6-7	8-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocelový plech pozinkovaný 25 µm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mosazný plech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4-5	5-7	8-9	-	-	-	-	-	-	-
Hliníkový plech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4-5	5-7	8-9	-	-	

D. Přivařování svorníků - provoz

D.1. Zásada při provozu

Před započetím přivařování svorníků přečtěte tento krátký návod. Dostanete informace k zlepšení a dobrým svařovacím výsledkům.

Při nutnosti měnit napětí na regulátoru je zapotřebí vypnout svařovací zdroj.

- Přivařované díly a podkladový materiál musí být svařitelné. Prověřte, zda - li odpovídá Vámi používaný materiál s materiélem uvedeným v tabulce materiálových kombinací.
- Povrch pro přivaření má být hladký a má mít metalické zbarvení. Tavná zóna je cca 80 µm.
- Znečištění svařovacího povrchu, jako zrezivění povrchu, válcování, barva, mastnoty nebo olej před započetím přivařování svorníků bezpodmínečně očistit.
- Místo, ve kterém se přivařuje svorník musí být umístěno tak, aby bylo možno dokonale položit trojnožku. V případech, kdy toto není možno zajistit je nutno použít speciální příslušenství, tzn. úhelníkové prodloužení nebo poziční nátrubek.
- Správná kvalita svarového spoje je dána symetrickým rozložením a hořením elektrického oblouku. Toto je možno ovlivnit rozmístěním zemnicích kabelů.
- Zkontrolujte, zda - li nejsou na přívodních kabelech, ať zemnicí nebo pistolové, smyčky, při kterých dochází ke ztrátám. Tyto mohou značně ovlivnit kvalitu svaru, zvláště při limitních průměrech.
- Zkontrolujte správné nastavení svařovací pistole a svařovacího přístroje.
- Svařování dvěma svařovacími přístroji na jednom obrobku v jednu současně se nedoporučuje.

D.2. Zásady pro správné přivařování svorníků

- Zasuňte přivařovaný element do svařovací pistole a položte svařovací pistoli na obrobek.



Správné vytahování pistole z přivařovaného svorníku. Kolmo k plechu (rovno- běžně se svorníkem).



Nesprávné vytahování pistole z přivařeného svorníku. Šikmo k plechu (nerovnoběžně).

D.3. Zkoušení svarového spoje

Prozkoušení svarového spoje můžeme provádět několika způsoby:

- vizuální kontrola svarového spoje (výron taveniny cca 1 m kolem svorníku)
- prozkoušení svarového spoje na pevnost v tahu a krutu
- provedení defektoskopické analýzy svaru
- provozní odzkoušení cca 10 svarů před započetím prací, přivařování svorníků

D.4. Přivařování na důlčík





Svařovací elementy mohou být při zhotovování vzorků přivařovány rovněž na důlčík. Podmínkou je, aby hloubka zhotoveného důlčíku nebyla větší než 0,2 - 0,3 mm. V případě porušení tohoto předpisu je pevnost svaru nevyhovující, resp. nestálá a neopakovatelná.

Doporučujeme vyhýbat se přivařování na důlčík!

D.5. Přivařování na šablonu

Tento způsob je vhodný pro sériovou výrobu.

Svařovací šablona má být vyrobena s nevodivého materiálu nebo z hliníku. Přitom má být cca 3 mm nad podkladovým materiélem. Při přivařování na šablonu je výhodné používat poziční nátrubek.



Bezpečnostní doporučení!

Doporučujeme vyhýbat se přivařování na důlčík! (Snížení pevnosti svaru)

Snižování pracovního napětí na kondenzátoru pomocí potenciometru při vypnutém zdroji!

(Nebezpečí poškození řídící desky a odporu)

Nastavování kleštiny- čelní strana svorníku / kontramaticce kleštiny 50 – 51 mm!
Při svařování na šablonu musí být tato cca 2 – 3 mm nad základním materiélem! (Snížení pevnosti svaru)

V případě užití svařovací pistole PKM – 101 je možné povolování převlečné matice pouze při nasazeném nátrubku- nebezpečí protočení pistu v pistoli! (Nebezpečí poškození svařovací pistole)

E. Bezpečnostní předpisy

E.1. Všeobecně

- ! osoby se srdečním stimulátorem nesmějí s tímto zařízením pracovat, resp. musí prokonzultovat práci s ním s lékařem
- ! dbejte všeobecných bezpečnostních předpisů pro svařování elektrickým obloukem
- ! práce při opravách nechejte provádět jenom firemním technikům
- ! používejte jenom náhradní díly dodávané firmou BTH - Tech GmbH, nebo jejím technickým zastoupením, firmou PROWELD
- ! návod na zařízení čtěte podrobně a přesně se držte pokynů v návodu uvedených
- ! při svařování vzniká silné elektromagnetické pole. V blízkosti odstraňte elektrické a elektronické přístroje, např. počítače, jiné elektronické vybavení, atd.

E.2. Zásady osobní bezpečnosti

- ! během svaru vzniká elektrický oblouk, kterého průvodními jevy jsou světelný oblouk, rozstřik taveniny a zvýšený hluk
- ! proto používejte následující osobní ochranné pomůcky
 - nehořlavé oblečení, resp. ochranný oděv po celém těle
 - ochranné svářecké brýle
 - ochranné rukavice
 - ochranu sluchu pomocí ochranných sluchátek nebo špuntů
 - ochrana hlavy zvláště v případech svařování nad hlavou, nebo v úrovni hlavy
- ! během svařování jsou všechny díly pod proudem
- ! proto nenoste:
 - žádné elektricky vodivé součásti oděvu, klenoty a hodinky

E.3. Ochranné vybavení pracovního prostoru

- ! nepracujte v mokrých a vlhkých prostorách
- ! odstraňte hořlavé předměty a tekutiny z okolí svařovacího pracoviště, před započetím svařování
- ! dbejte na větrání pracoviště a přilehlých prostor
- ! oddělte pracoviště od ostatních prostor

E.4. Upozornění při práci


- ! Prozkoušejte všechny vodiče a koncovky pro připojení, před započetím práce. Nepracujte s poškozenými vodiči nebo koncovkami
- ! nepracujte se zařízením, které má poruchu
- ! vypněte zařízení před započetím nastavování a seřizováním svařovacím pistole

E.5. Konkrétní bezpečnostní předpisy a citace ČSN

- ! Nebezpečí, která vznikají při svařování a bezpečnostní opatření pro obsluhu jsou podrobně též uvedeny v ČSN 05 0601: 1993 - Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů. Provoz a ČSN 05 630: 1993 - Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů (požadavek podmínek schvalování).
- ! Podle požadavků čl. 7 ČSN EN 50 081-2 a čl. 9 EN 50 199, svařovací zařízení nesmí být použitý v prostorech obytných, obchodních a lehkém průmyslu (požadavek podmínek schvalování).
- ! Je nutno provádět periodické revize zařízení a pokyny pro provedení této revize budou na vyžádání předány firmou PROWELD (požadavek podmínek schvalování).
- ! Při navářování přesahuje hladina akustického tlaku přípustnou mez a z tohoto důvodu je nutné při práci respektovat hygienická opatření podle Hygienických předpisů svazek 37/1977, Vyhláška č. 41 (mimo jiné používat pomůcky k ochraně sluchu) (požadavek podmínek schvalování).




Schéma svařovací stroj LBS 80



Explosionszeichnung LBS 80: Gehäuse, Frontplatte etc.

Schéma svařovací stroj LBS 80



Explosionszeichnung LBS 80: Kondensatoren etc.

LBS80-c_s2V1 EXPL_Σ εργ



Schéma svařovací stroj LBS 80

Pos.	Stück	Artikel-Nr.	Bauteil / Baugruppe (BG)
-	1	90-30-2030	Leistungseinheit LBS 06 komplet
1	1	80-40-1283	Widerstandsträger LBS 066
2	2	80-40-1276	Platinenträger 066
3	1	80-54-1012	Widerstand 3K3 2W
3	1	80-52-1013	Kondensator E 4700U/100V
4	1	80-54-1010	Widerstand 3R 70W
6	1	80-10-1115	Drehknopf 28mm
7	1	80-10-1117	Pfeil 28mm
8	1	80-10-1116	Deckel 28mm
9	1	80-50-1027	Netzschalter
11	4	80-40-1280	Isolierbuchse LBS 066
12	1	80-60-1166	Platine LBS05/STD, Kompatibel zu 80-60-1066
13	1	80-60-1058	Platine Front LBS 120
14	1	80-60-1063	Platine, NTG-Thü-ofN
16	4	80-10-1173	Abstandsbolzen 6K10IAM4ST
18	2	80-10-1035	Distanzhülse 7x15-3
21	1	80-72-1040	Kabelbaum LBS 066/ Netz
22	1	80-72-1073	Flachbandleitung, LB/220 Form B
24	1	80-72-1045	Flachbandleitung, L14/255 Form C
25	1	80-72-1085	Flachbandleitung, L4/280 Form A
26	1	80-72-1089	Flachbandleitung L4/160 Form A
27	1	80-75-1012	Steuerkabelmodul BE7/S6
101	1	88-40-1110	Boden LBS80 / LBH410 RAL 7016
102	1	88-40-1410	Rückwand LBS80 RAL 7016
103	1	88-30-1220	Frontplatte LBS80 RAL 7016
104	1	83-40-1812	Deckel LBS80 / LBH410 geschwungen, RAL 3020
105	1	80-40-1058	LED Filter
106	4	80-10-1020	Gehäusefuß 25/12
107	1	80-40-1277	Pappeinsatz LBS 066
108	1	80-10-1038	Kabelverschraubung PG9
109	1	80-10-1024	Mutter PG9
111	1	80-50-1016	Netzanschlüsseleitung
112	1	80-10-1214	Gerätegriff LE 700
113	2	80-40-1273	Abstandsbolzen 10-168-M5
114	2	80-40-1691	Distanzhülse 8x10,5-4, 5
115	1	80-50-1015	Ventilator K
116	1	80-60-1062	Platine Netzfiltter 6A
117	2	80-72-1113	Kabel SL100, MA 9/040
118	2	80-72-1114	Kabel SL400, MA 9/041


Ersatzteil-Stückliste LBS 80

Pos.	Stück	Artikel-Nr.	Bauteil / Baugruppe (BG)
200	1	80-35-1060	BG Steuertrafo LBS 090
201	1	80-65-1040	Transformator LBS 066/90
202	1	80-60-1052	Platine, Netzteil LBS
203	1	80-50-1136	Varistor S14K250
204	1	80-50-1031	Feinsicherung 4AF
205	1	80-50-1030	Feinsicherung 1AM
206	1	80-50-1062	Feinsicherung 0,25AF
207	1	80-50-1029	Feinsicherung 6,3AT
208	1	80-10-1165	Verbindungsbrücke
300	1	80-35-1132	Kondensatorbatterie 088
301	1	80-40-1275	Stromschiene - LBS 066
302	1	80-40-1274	Stromschiene + LBS 066
303	2	80-52-1010	Kondensator E 33.000/200
304	1	80-52-1012	Kondensator E 22.000/200
305	1	80-10-1017	Spannkappe 46x46/L
306	1	80-51-1011	Thyristor SKT 491/04
307	1	80-40-1041	Cupalblech
308	1	80-40-1044	Spannblech 50x50
311	4	80-40-1030	Cupalscheibe 12/5,5
312	2	80-10-1047	Abstandsbolzen 6K15IAM4ST
313	4	80-10-1177	Abstandsbolzen 6K18IAM4KU
314	1	80-75-1023	Kabelsatz LBS 066/KB 01
315	1	80-54-1221	Widerstand 220R 20W
316	1	80-10-1191	Durchführungsstüle
318	1	80-75-1024	Kabelsatz LBS 066/LE 01
319	1	80-50-1118	Buchse Kabel 3/3,81
401	1	88-30-1310	Buchsenplatte LBS80 / LBH410 RAL 7016
402	2	80-50-1022	Einbaubuchse BE50
403	1	80-40-1285	CU Gewebeband 230mm
404	1	80-40-1394	CU Gewebeband 195mm
406	1	80-40-1272	Diodenwinkel LBS 066
407	1	80-51-1012	Diode SKR240/04

Ersatzteil-Stückliste LBS 80

Schéma svařovací pistole PKM-1B





PKM -1B Expl.aps

Abb. 5 - 22 Explosionszeichnung PKM-1B

SOUPIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PISTOLI PKM-1B

Pozice	Počet	Objednací číslo	Název
1	1	B-80-40-1014	PHM,PKM- převlečná matic

<i>2</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1097</i>	<i>PHM,PKM - Ochranná prachovka</i>
<i>3</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1023</i>	<i>PHM,PKM - Plastový držák gumové prachovky PKM,PHM,PIM</i>
<i>4</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1020</i>	<i>PKM,PIM-Vedení</i>
<i>6</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1011</i>	<i>PKM,PHM - Píst pro pistoli</i>
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1027</i>	<i>PKM,PIM - vnitřní přítlačný talíř</i>
<i>9</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1031</i>	<i>PKM- přítlačná pružina</i>
<i>12</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1015</i>	<i>PKM-1B - nastavovací matici</i>
<i>13</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1603</i>	<i>PKM-1B- nastavovací šroub</i>
<i>16</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1028</i>	<i>PKM,PIM - víčko</i>
<i>21</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1012</i>	<i>PHM,PKM - noha pro stativ</i>
<i>22</i>	<i>1</i>	<i>B-80-30-1013</i>	<i>PHM,PKM - Stativ pro pistoli</i>
<i>23</i>	<i>1</i>	<i>B-80-15-1010</i>	<i>Imbusový šroub</i>
<i>24</i>	<i>1</i>	<i>B-80-10-1602</i>	<i>PHM,PKM - kryt pistole</i>
<i>32</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1016</i>	<i>Tlačítko spouště</i>
<i>33</i>	<i>1</i>	<i>B-80-40-1017</i>	<i>Kroužek spouště</i>
<i>37</i>	<i>1</i>	<i>B-80-50-1013</i>	<i>Mikrospínáč</i>
<i>39</i>	<i>1</i>	<i>B-80-72-1012</i>	<i>PKM-1B - spojovací vedení</i>
<i>90</i>	<i>1</i>	<i>80-72-1039</i>	<i>Svařovací kabel 25mm</i>
<i>91</i>	<i>1</i>	<i>80-10-1011</i>	<i>Gumová koncovka</i>
<i>92</i>	<i>1</i>	<i>80-10-1013</i>	<i>Gumová koncovka 25 mm</i>
<i>93</i>	<i>1</i>	<i>B-80-35-1134</i>	<i>PKM-1B - kontaktní kostka</i>
<i>96</i>	<i>1</i>	<i>80-50-1010</i>	<i>7 kolík. zástrčka říd. kabelace</i>
<i>97</i>	<i>1</i>	<i>80-50-1080</i>	<i>Bajonetová koncovka 35 mm</i>



Schéma svařovací pistole PKM-101

SOUPIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO PISTOLI PKM-101

Pozice	Počet	Objednací číslo	Název
1	3	B-80-40-1012	PHM,PKM - noha pro stativ



2	3	B-80-50-1010	<i>Imbusový šroub</i>
3	1	B-80-40-1013	<i>PHM,PKM - Stativ pro pistoli</i>
5	1	B-80-41-1015	<i>PKM,PHM-převlečná matice</i>
6	1	B-80-40-1097	<i>PKM,PHM - Ochranná gum.krytka</i>
7	1	B-80-41-1023	<i>PKM 101 - Izolační kroužek</i>
9	1	B-80-40-1762	<i>PKM 101 - Píst(spodní část)</i>
10	1	B-80-40-1760	<i>PKM 101 - Ložiskové vedení</i>
11	1	B-80-72-1167	<i>PKM 101- spojovací vedení</i>
13	1	B-80-40-1761	<i>PKM 101- Píst(horní část)</i>
14	1	B-80-15-1011	<i>Šroub M5x8</i>
15	1	B-80-40-1027	<i>PIM,PKM - Plast. talíř</i>
16	1	B-80-40-1031	<i>PKM 101 -Pružina</i>
17	1	B-80-40-1015	<i>PKM - nastavovací matice</i>
19	1	B-80-40-1603	<i>PKM - Nastavovací šroub</i>
20	1	B-80-40-1028	<i>PKM,PIM - Víčko</i>
21	2	B-80-50-1010	<i>Imbusový šroub</i>
22	1	B-80-30-1602	<i>PKM 101 - Kryt pistole</i>
24	1	B-80-40-1016	<i>PKM,PHM - Tlačítko spouště</i>
25	1	B-80-40-1017	<i>PKM,PHM - Kroužek spouště</i>
26	1	B-80-40-1024	<i>PKM 101 - Kontaktní kostka</i>
28	1	B-80-72-1039	<i>PKM-101 - Kabelace komplet</i>

